2. **Demora na Realização de Leilão Judicial**: É notório que o procedimento para designação e realização de leilão judicial é moroso, demandando tempo considerável até sua efetiva concretização. Durante todo esse período, os custos com a guarda dos veículos continuarão a recair sobre o Banco Volkswagen S.A., agravando ainda mais os prejuízos experimentados.

Diante do exposto, requer-se:

a) Seja indeferido o pedido ministerial de nomeação do Banco Volkswagen S.A. como depositário dos bens apreendidos, em razão dos evidentes prejuízos suportados e do longo período de estadia já acumulado;

b) Reitera pela dispensa da diligência de Avaliação - devendo ser considerado os termos dos LAUDOS (juntados) realizado recentemente.

c) Caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de nomeação de depositário, seja designado está procuradora (Samara Francis Dias Gomide, CPF 268.715.078-92, OAB/SP 213.581, endereço no rodapé, na condição do LEILÃO acontecer no prazo máximo de 40 dias;

d) **Seja dada celeridade na designação do leilão judicial**, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, evitando-se a perpetuação do prejuízo causado ao Banco Volkswagen S.A.

- **Localização dos veículos:**

Pátio DEALERS – GUARULHOS (HUBSGA Pátio Próprio) - Rua Benedito Climério de Santana, 373, Várzea do Palácio Guarulhos-SP, Cep. 07034-080	Pátio DEALERS – VALINHOS (HUBSGA VIA PARCERIA VIP) - Rua Aristides Crivellaro, 228 - Macuco Valinhos - SP, CEP: 13279-400

- **Veículos:**

PLACA	RENAVAM	CHASSI	VEICULO	Mod
FBZ7153	458849456	9BWAA05U2CP159780	GOL 1.8v(G5)(T.Flex) Eta./Gas. 4p (Completo)	2012
EKQ5148	333201736	9BGTW75J0CC111008	ZAFIRA ELITE 2.8v	2012
FBZ7151	458848131	9BWAA05U2CP159651	GOL G5 1.8V FLEX Eta./Gas. 4p (Completo)	2012
FBZ7150	458850080	9BWAA05U8CP180536	GOL 1.8v(G5)(T.Flex) Eta./Gas. 4p (Completo)	2012

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2025.

Samara Francis Dias Gomide
OAB/SP 213.581

São Paulo –SP
R. Pamplona, 1017, 2ª andar -Jd. Paulista - CEP. 01405-001
Tel. (011) 3016-2053 - E-mail: samara@sdias.adv.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código QOiWhzl4.

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO 170839

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		

MANUAL E CHAVES

CHAVE VEÍCULO	NÃO HÁ
CHAVE RESERVA	NÃO HÁ
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	NÃO POSSUI
CARTÃO CODE	MODELO NÃO EXIGE

VERIFICAÇÃO INTERNA

DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA	POSSUI
AR CONDICIONADO	POSSUI
VIDRO ELÉTRICOS	SIM 4 PORTAS
TRAVA ELÉTRICA	POSSUI
PAINEL INSTRUMENTOS	OK
VOLANTE	OK
EXTINTOR	OK
ANTENA	OK

REVESTIMENTO DE PORTAS

REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO ESQUERDO	SUJO
REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO ESQUERDO	SUJO
REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO DIREITO	OK
REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO DIREITO	OK
REVESTIMENTO DO TETO	OK

PARTE DIANTEIRA

FAROL DIREITO	OK
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	MODELO NÃO EXIGE
FAROL DE MILHA DIREITO	MODELO NÃO EXIGE
PLACA DIANTEIRA	NÃO POSSUI
PARA CHOQUE DIANTEIRO	TROCA | 999
GRADE DIANTEIRA	OK
CAPÔ	RISCADO | 100
PARA BRISA	OK
FAROL ESQUERDO	OK
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	MODELO NÃO EXIGE
FAROL DE MILHA ESQUERDO	MODELO NÃO EXIGE

TRASEIRA

LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LANTERNA NEBLINA TRASEIRA	OK
TAMPA TRASEIRA	RISCADO | 100
PORTA MALAS TRASEIRO	OK
BAGAGITO	OK
PLACA TRASEIRA	OK
LUZ PLACA TRASEIRA	OK
VIDRO TRASEIRO	OK
LIMPADOR TRASEIRO	OK
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	OK
PARA CHOQUE TRASEIRO	OK

PNEUS/RODAS

PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	DEFORMADO | 205/65R16 SUNY
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	DEFORMADO | 205/65R16 SUNY
RODA TRASEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
CALOTA TRASEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
PNEU ESTEPE	FALTANTE | 205/65R16 SUNY
RODA ESTEPE	FALTANTE
PNEU TRASEIRO DIREITO	DEFORMADO | 205/65R16 SUNY
RODA TRASEIRA DIREITA	BOM ESTADO
CALOTA TRASEIRA DIREITA	BOM ESTADO
PNEU DIANTEIRO DIREITO	DEFORMADO | 205/65R16 SUNY
RODA DIANTEIRA DIREITA	BOM ESTADO
CALOTA DIANTEIRA DIREITA	BOM ESTADO

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (SEGURANÇA)

CHAVE RODA	NÃO POSSUI
MACACO	NÃO POSSUI
TRIÂNGULO	POSSUI

EQUIPAMENTO SONORO

AUTO FALANTE	POSSUI
RÁDIO AM/FM	NÃO POSSUI
RÁDIO TOCA-FITAS	NÃO POSSUI
RÁDIO CD PLAYER	NÃO POSSUI
RÁDIO DVD	NÃO POSSUI
TELAS AUXILIARES	NÃO POSSUI

BANCOS

TAPETES	POSSUI
BANCO DIANTEIRO ESQUERDO	OK
BANCO DIANTEIRO DIREITO	RASGADO | 15
BANCO TRASEIRO	OK

LATERAL ESQUERDA

PARA LAMA ESQUERDO	OK
ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO? (L.E.)	POSSUI E FUNCIONA
RETROVISOR ESQUERDO	TROCA | 999
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	OK
CAIXA DA SOLEIRA ESQUERDA	OK
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	OK
VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	OK
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	OK
VIDRO VIGIA LATERAL ESQUERDO	OK

LATERAL DIREITA

LATERAL TRASEIRA DIREITA	OK
VIDRO VIGIA LATERAL DIREITO	OK
PORTA TRASEIRA DIREITA	RISCADO | 75
VIDRO TRASEIRO DIREITO	OK
CAIXA DA SOLEIRA DIREITA	OK
PORTA DIANTEIRA DIREITA	OK
VIDRO DIANTEIRO DIREITO	OK
ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO? (L.D.)	POSSUI E FUNCIONA
RETROVISOR DIREITO	OK
PARA LAMA DIREITO	OK
TETO	RISCADO | 100
PORTA LATERAL DIREITA (Kombi,Ducato,..)	MODELO NÃO EXIGE

VEÍCULO

POLIMENTO (VEÍCULO ADESIVADO)	NÃO
LAVAGEM DE MOTOR	SIM
HIGIENIZAÇÃO (BANCOS E FORRAÇÕES INTERNAS SUJOS)	SIM

OBSERVAÇÕES:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO 170839

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		

ITENS NÃO ACEITÁVEIS	AVALIAÇÃO	PEÇAS	M.O.
CHAVE VEÍCULO	| NÃO HÁ	807.00	0.00
CHAVE RESERVA	| NÃO HÁ	807.00	0.00
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	| NÃO POSSUI	120.00	0.00
CHAVE RODA	| NÃO POSSUI	50.00	0.00
MACACO	| NÃO POSSUI	60.00	0.00
BANCO DIANTEIRO DIREITO	| RASGADO | 15	0.00	220.00
PLACA DIANTEIRA	| NÃO POSSUI	108.00	0.00
PARA CHOQUE DIANTEIRO	| TROCA | 999	894.95	0.00
CAPÔ	| RISCADO | 100	0.00	370.00
RETROVISOR ESQUERDO	| TROCA | 999	1753.00	0.00
TAMPA TRASEIRA	| RISCADO | 100	0.00	300.00
PORTA TRASEIRA DIREITA	| RISCADO | 75	0.00	300.00
TETO	| RISCADO | 100	0.00	370.00
PNEU ESTEPE	| FALTANTE | 205/65R16 SUNY	520.00	0.00
RODA ESTEPE	| FALTANTE	217.50	0.00
PNEU DIANTEIRO DIREITO	| DEFORMADO | 205/65R16 SUNY	520.00	0.00
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	| DEFORMADO | 205/65R16 SUNY	520.00	0.00
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	| DEFORMADO | 205/65R16 SUNY	520.00	0.00
PNEU TRASEIRO DIREITO	| DEFORMADO | 205/65R16 SUNY	520.00	0.00
HIGIENIZAÇÃO	| SIM	0.00	150.00
LAVAGEM DE MOTOR	| SIM	0.00	50.00
CARCAÇA DO DIFUSOR CENTRAL	QUEBRADA	969.68	0.00
SUBTOTAL		R$8.387,13	R$1.760,00

TIPO DE PESQUISA	FONTE DE PESQUISA
REFERÊNCIA	FIPE

VALOR DO VEÍCULO
R$40.273,00

DEPRECIAÇÃO %	VALOR DEPRECIAÇÃO	VALOR DO DANOS
24	R$9.665,52	R$10.147,13

VALOR SUGERIDO DE VENDA
R$20.460,35

OBSERVAÇÕES:
SEM CHAVES PRINCIPAL E RESERVA, NAO SENDO POSSIVEL COLETA DE KM VEICULO COM A PINTURA TODA QUEIMADA PARA CHOQUE DIANTEIRO AVARIADO DENTRO DO VEICULO CAPO DIANTEIRO NAO ABRE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170839

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605



DD. 45 GRAUS



TD. 45 GRAUS



DE. 45 GRAUS



TE. 45 GRAUS

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

Nº LAUDO
170839

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		



HODÔMETRO



HABITÁCULO DO MOTORISTA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



NÚMERO DO CHASSI

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170839


CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1


GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		




NÚMERO DO MOTOR



EQUIP. DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA



CHECKLIST MANUAL FRENTE



CHECKLIST MANUAL VERSO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170839

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		



CHECKLIST IMPRESSO WEB



CNH CONDUTOR



PLACA DIANTEIRA



PARA CHOQUE DIANTEIRO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170839

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024


MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		



PLACA TRASEIRA



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



PNEU TRASEIRO DIREITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170839

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1


GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		




PNEU DIANTEIRO DIREITO



CAPÔ



REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO ESQUERDO



REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO ESQUERDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170839


CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024


MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		



PNEU ESTEPE



RODA ESTEPE



TAMPA TRASEIRA



BANCO DIANTEIRO DIREITO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170839

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	ATIBAIA

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
03/06/2024	04/06/2024			06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
ZAFIRA ELITE 2.0 8V(AUT.)(FLEXP.140CV) ALC/GAS 4P BASICO	004249-8	EKQ5148	CHEVROLET

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BGTW75J0CC111008		2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	PRETA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		



RETROVISOR ESQUERDO



PORTA TRASEIRA DIREITA



TETO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/digital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código p51ptdQz

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Cliente: **DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA** CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data Solicitação: **29/07/2024** Data Vistoria: **31/07/2024** Data Conclusão: **01/08/2024** Nº Contrato:

Local: **DEALERS CLUB** Cidade/UF: **GUARULHOS - SP** Classificação: **M**

COM RESTRIÇÃO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **FBZ7150** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL(G5/NF) (1.0 8v)** Cód. Molicar: **05109491-5** KM:

Chassi: **9BWAA05U8CP180536** Motor: **CCNB60666** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2012/2012**

Chassi BIN: **9BWAA05U8CP180536** Motor BIN: **CCNB60666** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **00458850080**

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: RESTRICAO JUDICIAL.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Direção Assistida, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- **PARA-BRISA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**
- **COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL**

6. VALORES DE PRECIFICAÇÃO

Valor Molicar (Com KM)	**Acessórios / Carroceria**	**Estimativa de Reparos (23.2%)**	**Depreciação (25%)**	**Sugestão (51.8%)**
R$ 32.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.600,00**	**R$ 8.200,00**	**R$ 17.000,00**
Valor Molicar (Sem KM)	**Acessórios / Carroceria**	**Estimativa de Reparos (23.2%)**	**Depreciação (25%)**	**Sugestão (51.8%)**
R$ 32.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.600,00**	**R$ 8.200,00**	**R$ 17.000,00**
Valor Fipe	**Acessórios / Carroceria**	**Estimativa de Reparos (29.2%)**	**Depreciação (25%)**	**Sugestão (45.8%)**
R$ 26.026,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.600,00**	**R$ 6.506,50**	**R$ 11.919,50**

7. ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHES)

Itens	Localização	Situação	Valor	Descrição
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R$ 0,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R$ 0,00	
FUNILARIA		Reparo	R$ 0,00	
PINTURA		Reparo	R$ 0,00	
POLIMENTO		Reparo	R$ 0,00	
HIGIENIZAÇÃO		Reparo	R$ 0,00	
PNEUS		Troca	R$ 0,00	
PARA-BRISA		Troca	R$ 0,00	

8. CONSERVAÇÃO

REGULAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.

9. COMENTÁRIOS

Veículo possui os itens de identificação de acordo com os padrões do fabricante. ETA do compartimento do motor ilegível. Possui riscos e amassados em toda sua extensão, decorrentes de uso/tempo. Possível perfurações no teto para a instalação de rack. Para-brisa trincado. Leve amassado na caixa de ar direita. Recomenda-se revisão mecânica, elétrica, funilaria, pintura, polimento, higienização, troca de pneus.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.

10. FOTOS



Foto da placa traseira


Foto Painel Traseiro


Foto Caixa do Estepe


Foto da gravação do vidro vigia


Foto da Traseira


Foto Estrutura Longarina Traseira Esquerda


Foto Estrutura Longarina Traseira Direita


Foto Pneu Estepe

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.



Foto do lacre da placa/QR Code



Foto da tampa do porta malas



Foto Painel de Instrumentos



Foto 45º do lado esquerdo (frente)



Foto gravação vidro da porta traseira esquerda



Foto Caixa de Ar Lado Esquerdo



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto gravação vidro da porta dianteira esquerda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto do odômetro



Foto 45º do lado esquerdo (traseira)



Foto Estrutura Coluna Central Esquerda



Foto Painel Dianteiro



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Longarina Esquerda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.


Foto Estrutura Longarina Direita


Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto Dianteira


Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)


Foto Estrutura Coluna Dianteira Direita



Foto etiqueta ETA (batente da porta)


Foto gravação vidro da porta traseira direita


Foto Estrutura Coluna Central Direita

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto gravação vidro da porta dianteira direita



Foto Caixa de Ar Lado Direito



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto 45º do lado direito (traseira)



Foto Travas Elétricas



Foto Direção Assistida



Foto Ar Condicionado

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.



Foto Vidros Elétricos



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Assoalho do Porta Malas



Foto Itens de Segurança



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Teto



Foto Estrutura Assoalho



Foto Pneu Dianteiro Esquerdo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.


Foto do interior do veículo


Foto Avaria Pára-Lama Esquerdo


Foto Avaria Coluna Dianteira Esquerda


Foto do compartimento do motor


Foto Avaria Farol Direito


Foto Avaria Farol Esquerdo


Foto Avaria Capô



Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.



Foto Avaria Vidro Pára-brisa


Foto Bateria


Foto Pneu Dianteiro Direito


Foto Estrutura Assoalho


Foto Pneu Traseiro Direito


Foto Avaria Lateral Direita


Foto Avaria Pára-Lama Direito


Foto Avaria Retrovisor Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.



Foto da gravação do chassi : 9BWAA05U8CP180536



Foto do número do motor : CCNB60666

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização.
A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de LAUDO DE AVALIAÇÃO em que são utilizadas técnicas para identificação correta do veículo, análise dos agregados (análise de padrões e originalidade das numerações de chassi e motor) e demais itens de identificação (etiquetas de identificação ETA e gravações dos vidros); condição do conjunto estrutural; seus acessórios e possíveis avarias.
Ressaltamos que em nenhum momento será realizado o teste de funcionamento (veículo e acessórios), que será comercializado no estado em que se encontra.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, airbag, controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não é intuito deste laudo identificar avarias ocultas, sendo estas somente detectáveis com o auxílio de equipamentos específicos, após desmontagem de peças e com a necessidade de realização em local adequado e mão de obra especializada.

A AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A. utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as Companhias de Seguro possuem seus próprios métodos e critérios de análise do risco para aceitação ou não do seguro, por esse motivo informamos que o critério de avaliação utilizado pela AUTO 100% CERTIFICAÇÃO AUTOMOTIVA S.A., bem como o resultado da vistoria, independe da aceitação ou não da Seguradora.

Analista Técnico: CELSO BRAZILIANO CURTOLO DE MELO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código isaXVyNt.

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO 170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

MANUAL E CHAVES	
CHAVE VEÍCULO	OK
CHAVE RESERVA	NÃO HÁ
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	NÃO POSSUI
CARTÃO CODE	MODELO NÃO EXIGE

VERIFICAÇÃO INTERNA	
DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA	POSSUI
AR CONDICIONADO	POSSUI
VIDRO ELÉTRICOS	SIM 2 PORTAS
TRAVA ELÉTRICA	POSSUI
PAINEL INSTRUMENTOS	OK
VOLANTE	OK
EXTINTOR	OK
ANTENA	OK

REVESTIMENTO DE PORTAS	
REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO ESQUERDO	SUJO
REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO ESQUERDO	SUJO
REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO DIREITO	SUJO
REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO DIREITO	SUJO
REVESTIMENTO DO TETO	SUJO

PARTE DIANTEIRA	
FAROL DIREITO	OK
LANTERNA DIANTEIRA DIREITA	OK
FAROL DE MILHA DIREITO	MODELO NÃO EXIGE
PLACA DIANTEIRA	OK
PARA CHOQUE DIANTEIRO	MAL REPARADO | 40
GRADE DIANTEIRA	OK
CAPÔ	OK
PARA BRISA	OK
FAROL ESQUERDO	OK
LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
FAROL DE MILHA ESQUERDO	MODELO NÃO EXIGE

TRASEIRA	
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	TROCA
LANTERNA NEBLINA TRASEIRA	OK
TAMPA TRASEIRA	TROCA | 999
PORTA MALAS TRASEIRO	OK
BAGAGITO	OK
PLACA TRASEIRA	OK
LUZ PLACA TRASEIRA	OK
VIDRO TRASEIRO	TROCA
LIMPADOR TRASEIRO	OK
LANTERNA TRASEIRA DIREITA	OK
PARA CHOQUE TRASEIRO	MAL REPARADO | 50

PNEUS/RODAS	
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	DESGASTADO | Pirelli 175/70R14
RODA DIANTEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA	RALADA
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	DESGASTADO | Pirelli 175/70R14
RODA TRASEIRA ESQUERDA	BOM ESTADO
CALOTA TRASEIRA ESQUERDA	RALADA
PNEU ESTEPE	BOM ESTADO | Pirelli 175/70R14
RODA ESTEPE	BOM ESTADO
PNEU TRASEIRO DIREITO	BOM ESTADO | Pirelli 175/70R14
RODA TRASEIRA DIREITA	BOM ESTADO
CALOTA TRASEIRA DIREITA	RALADA
PNEU DIANTEIRO DIREITO	BOM ESTADO | Pirelli 175/70R14
RODA DIANTEIRA DIREITA	BOM ESTADO
CALOTA DIANTEIRA DIREITA	RALADA

EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS (SEGURANÇA)	
CHAVE RODA	POSSUI
MACACO	POSSUI
TRIÂNGULO	POSSUI

EQUIPAMENTO SONORO	
AUTO FALANTE	POSSUI
RÁDIO AM/FM	NÃO POSSUI
RÁDIO TOCA-FITAS	NÃO POSSUI
RÁDIO CD PLAYER	NÃO POSSUI
RÁDIO DVD	NÃO POSSUI
TELAS AUXILIARES	NÃO POSSUI

BANCOS	
TAPETES	POSSUI
BANCO DIANTEIRO ESQUERDO	SUJO | 100
BANCO DIANTEIRO DIREITO	SUJO | 100
BANCO TRASEIRO	SUJO | 100

LATERAL ESQUERDA	
PARA LAMA ESQUERDO	OK
ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO? (L.E.)	NÃO POSSUI
RETROVISOR ESQUERDO	OK
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	OK
CAIXA DA SOLEIRA ESQUERDA	OK
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	AMASSADO | 10
VIDRO TRASEIRO ESQUERDO	OK
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA	OK
VIDRO VIGIA LATERAL ESQUERDO	OK

LATERAL DIREITA	
LATERAL TRASEIRA DIREITA	AMASSADO | 100
VIDRO VIGIA LATERAL DIREITO	OK
PORTA TRASEIRA DIREITA	TROCA | 999
VIDRO TRASEIRO DIREITO	OK
CAIXA DA SOLEIRA DIREITA	OK
PORTA DIANTEIRA DIREITA	OK
VIDRO DIANTEIRO DIREITO	OK
ESPELHO RETROVISOR ELÉTRICO? (L.D.)	NÃO POSSUI
RETROVISOR DIREITO	OK
PARA LAMA DIREITO	OK
TETO	OK
PORTA LATERAL DIREITA (Kombi,Ducato,..)	OK

VEÍCULO	
POLIMENTO (VEÍCULO ADESIVADO)	NÃO
LAVAGEM DE MOTOR	SIM
HIGIENIZAÇÃO (BANCOS E FORRAÇÕES INTERNAS SUJOS)	SIM

OBSERVAÇÕES:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=190091 e informe o processo 0007535-15.2023.8.26.0032 e código CITaLLZZ

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO 170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

ITENS NÃO ACEITÁVEIS	AVALIAÇÃO	PEÇAS	M.O.
CHAVE RESERVA	| NÃO HÁ	355.34	0.00
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	| NÃO POSSUI	120.00	0.00
PARA CHOQUE DIANTEIRO	| MAL REPARADO | 40	0.00	370.00
PORTA TRASEIRA ESQUERDA	| AMASSADO | 10	0.00	370.00
LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA	| TROCA	547.97	0.00
VIDRO TRASEIRO	| TROCA	656.63	0.00
PARA CHOQUE TRASEIRO	| MAL REPARADO | 50	0.00	370.00
TAMPA TRASEIRA	| TROCA | 999	2924.93	0.00
PORTA TRASEIRA DIREITA	| TROCA | 999	3235.37	0.00
LATERAL TRASEIRA DIREITA	| AMASSADO | 100	0.00	370.00
PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	| DESGASTADO | Pirelli 175/70R14	380.00	0.00
PNEU TRASEIRO ESQUERDO	| DESGASTADO | Pirelli 175/70R14	380.00	0.00
CALOTA DIANTEIRA DIREITA	| RALADA	0.00	30.00
CALOTA TRASEIRA DIREITA	| RALADA	0.00	30.00
CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA	| RALADA	0.00	30.00
CALOTA TRASEIRA ESQUERDA	| RALADA	0.00	30.00
HIGIENIZAÇÃO	| SIM	0.00	150.00
LAVAGEM DE MOTOR	| SIM	0.00	50.00
SUBTOTAL		R$8.600,24	R$1.800,00

TIPO DE PESQUISA	FONTE DE PESQUISA
REFERÊNCIA	FIPE

VALOR DO VEÍCULO
R$26.044,00

DEPRECIAÇÃO %	VALOR DEPRECIAÇÃO	VALOR DO DANOS
25	R$6.511,00	R$10.400,24

VALOR SUGERIDO DE VENDA
R$9.132,76

OBSERVAÇÕES:
SEM CHAVE RESERVA VEICULO SINISTRADO SEM CARGA NA BATERIA, NAO SENDO POSSIVEL COLETA DE KM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605



DD. 45 GRAUS



TD. 45 GRAUS



DE. 45 GRAUS



TE. 45 GRAUS

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS


DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/digital/esajdigital/pages/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2023.8.26.0032 e código CJTaLLZZ

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



HODÔMETRO



HABITÁCULO DO MOTORISTA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



NÚMERO DO CHASSI

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO 170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



NÚMERO DO MOTOR



ADICIONAL 1



REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO ESQUERDO



REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO ESQUERDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1


GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



REVESTIMENTO PORTA TRASEIRO DIREITO



REVESTIMENTO PORTA DIANTEIRO DIREITO



REVESTIMENTO DO TETO



BANCO DIANTEIRO ESQUERDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1


GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



BANCO DIANTEIRO DIREITO



BANCO TRASEIRO



PARA CHOQUE DIANTEIRO



PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024


MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK




LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA



VIDRO TRASEIRO



PORTA TRASEIRA DIREITA



PNEU DIANTEIRO ESQUERDO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal/autenticacaoDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2023.8.26.0032 e código CITaLLZZ

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731


CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024


MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



CALOTA DIANTEIRA ESQUERDA



PNEU TRASEIRO ESQUERDO



CALOTA TRASEIRA ESQUERDA



CALOTA TRASEIRA DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

DEKRA

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731


CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



CALOTA DIANTEIRA DIREITA



TAMPA TRASEIRA



PLACA TRASEIRA



LATERAL TRASEIRA DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=190090 e informe o processo 0007535-15.2023.8.26.0032 e código CITaLLZZ

DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA

Nº LAUDO
170731

CLIENTE	CIDADE
800 - Volkswagen retomados leves	GUARULHOS

DATA REALIZAÇÃO	DATA LIBERAÇÃO	RENAVAM	EMISSÃO CRLV	IMPRESSÃO
28/05/2024	29/05/2024	00000000000	28/05/2024	06/06/2024

MODELO	CÓDIGO VEÍCULO	PLACA	FABRICANTE
GOL 1.0 8V(G5/NF)(TOTALFLEX) ALC/GAS 4P BASICO	005228-0	FBZ7151	VOLKSWAGEN

NÚMERO DO CHASSI	NÚMERO DO MOTOR	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO	COMBUSTÍVEL	COR	CAPACIDADE	KM
9BWAA05U2CP159651	CCNB46341	2011	2012	BI-COMBUSTÍVEL	BRANCA	5	1

GRAVAÇÃO NR. CHASSI NOS VIDROS			VERIFICAÇÃO ETIQUESTAS ETA			SITUAÇÃO NR.CHASSI	SITUAÇÃO NR.MOTOR
PARA BRISA	LATERAIS	VIGIA TRASEIRO	MOTOR	ASSOALHO	COLUNA		
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK



PARA CHOQUE TRASEIRO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Cliente: **DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA** CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data Solicitação: **20/08/2024** Data Vistoria: **20/08/2024** Data Conclusão: **20/08/2024** Nº Contrato:

Local: **DEALERS CLUB** Cidade/UF: **GUARULHOS - SP** Classificação: **G**

REPROVADO

1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **FBZ7153** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL (G6) (CITY 1.0 8V (G6) (TotalFlex))** Cód. Molicar: **05115180-7** KM:

Chassi: **9BWAA05U2CP159780** Motor: **CCNB43842** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2011/2012**

Chassi BIN: **9BWAA05U2CP159780** Motor BIN: **CCNB43842** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **00458849456**

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: CIRCULACAO.
Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restrição 1: RESTRICAO JUDICIAL.Remarcação: NORMAL

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Direção Assistida, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

A) Base da gravação da numeração do chassi:	Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor:	Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor:	Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- **PARA-BRISA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL**
- **PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL**
- **TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL**

F) Etiqueta de identificação

- **ASSOALHO: ORIGINAL**
- **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL**
- **COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL**

6. VALORES DE PRECIFICAÇÃO

Valor Molicar (Com KM)	**Acessórios / Carroceria**	**Estimativa de Reparos (24.4%)**	**Depreciação (35%)**	**Sugestão (40.6%)**
R$ 31.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.600,00**	**R$ 10.885,00**	**R$ 12.615,00**
Valor Molicar (Sem KM)	**Acessórios / Carroceria**	**Estimativa de Reparos (24.4%)**	**Depreciação (35%)**	**Sugestão (40.6%)**
R$ 31.100,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.600,00**	**R$ 10.885,00**	**R$ 12.615,00**
Valor Fipe	**Acessórios / Carroceria**	**Estimativa de Reparos (27.5%)**	**Depreciação (35%)**	**Sugestão (37.5%)**
R$ 27.602,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.600,00**	**R$ 9.660,70**	**R$ 10.341,30**

7. ESTIMATIVA DE REPAROS (DETALHES)

Itens	Localização	Situação	Valor	Descrição
FUNILARIA		Reparo	R$ 0,00	
PINTURA		Reparo	R$ 0,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R$ 0,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R$ 0,00	
PNEUS		Reparo	R$ 0,00	

8. CONSERVAÇÃO

REGULAR

9. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos e amassados por todo o veículo; Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica e realizar revisões mecânica e elétrica; Parte traseira, painel para-choque traseiro (avariado); Caixas de ar ambos os lados e assoalho central (avariado); Painel dianteiro (avariado); Tapeçaria interna (avariada).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUlh30Aa.

10. FOTOS



Foto da placa traseira



Foto da tampa do porta malas



Foto do lacre da placa/QR Code



Foto Pneu Estepe



Foto Estrutura Longarina Traseira Direita



Foto Estrutura Longarina Traseira Esquerda



Foto da Traseira



Foto da gravação do vidro vigia

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.


Foto Caixa do Estepe


Foto Painel Traseiro


Foto Painel de Instrumentos


Foto 45º do lado esquerdo (frente)


Foto 45º do lado esquerdo (traseira)


Foto Caixa de Ar Lado Esquerdo


Foto do odômetro


Foto Estrutura Coluna Central Esquerda

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.



Foto Estrutura Coluna Traseira Esquerda



Foto Estrutura Coluna Dianteira Esquerda



Foto gravação vidro da porta dianteira esquerda



Foto gravação vidro da porta traseira esquerda



Foto da gravação do vidro pára-brisa



Foto da etiqueta ETA (compartimento do motor)



Foto Dianteira



Foto Painel Dianteiro

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Esquerdo



Foto Estrutura Longarina Direita



Foto Estrutura Longarina Esquerda



Foto Estrutura Torre do Amortecedor Direito



Foto Estrutura Coluna Traseira Direita



Foto Caixa de Ar Lado Direito



Foto 45º do lado direito (frente)



Foto 45º do lado direito (traseira)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.



Foto gravação vidro da porta dianteira direita



Foto Estrutura Coluna Dianteira Direita



Foto etiqueta ETA (batente da porta)



Foto gravação vidro da porta traseira direita



Foto Estrutura Coluna Central Direita



Foto Direção Assistida



Foto Ar Condicionado



Foto Travas Elétricas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.



Foto Vidros Elétricos



Foto Avaria Painel Traseiro



Foto Avaria Pára-Choque Traseiro



Foto Assoalho do Porta Malas



Foto Itens de Segurança



Foto Pneu Traseiro Esquerdo



Foto Teto



Foto Estrutura Assoalho

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.


Foto Pneu Dianteiro Esquerdo


Foto do interior do veículo


Foto Avaria Banco Dianteiro Esquerdo


Foto Avaria Volante


Foto Avaria Tapeçaria


Foto do compartimento do motor


Foto Avaria Farol Direito


Foto Avaria Capô

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.


Foto Avaria Painel Dianteiro


Foto Avaria Pára-Choque Dianteiro


Foto Bateria


Foto Pneu Dianteiro Direito


Foto Estrutura Assoalho


Foto Pneu Traseiro Direito


Foto Avaria Lateral Direita


Foto Avaria Porta Direita Traseira

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.



Foto Avaria Assoalho (Lado direito)



Foto da gravação do chassi : 9BWAA05U2CP159780



Foto do número do motor : CCNB43842

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SAMARA FRANCIS DIAS GOMIDE e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 18/02/2025 às 08:40 , sob o número WARC25700323605 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007535-15.2022.8.26.0032 e código nUIh30Aa.

Imprimir

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:	julho de 2026
Código Fipe:	005275-2
Marca:	VW - VolksWagen
Modelo:	Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p
Ano Modelo:	2012 Flex
Autenticação	n2rfn7yphmlf
Data da consulta	quarta-feira, 22 de julho de 2026 15:20
Preço Médio	R$ 28.437,00