

921595

CHECK-LIST

CONTINENTE:		PÁTIO:	
VEÍCULO:	PLACA:	ANO / MOD.:	SGR:
CHASSI:	COMB.:	COR:	Nº DO MOTOR:
VEÍCULO FUNCIONANDO? ☐ SIM ☐ NÃO		ESTADO GERAL:	

AVARIAS E ACESSÓRIOS

LEGENDAS: B - BOM R - REGULAR P - PÉSSIMO S - TEM N - NÃO TEM AR - ARRANHADO AM - AMASSADO

LATARIA	GERAL	EQUIPAMENTOS
☐ TETO	☐ PINTURA	☐ MANUAL DO PROPRIETÁRIO
☐ PÁBRISA	INTERIOR	☐ CINZEIRO
☐ LIMPADOR DIANT.	☐ VOLANTE	☐ AQUECEDOR
☐ CAPÔ	☐ PAINEL DE INSTRUMENTOS	☐ TAPETES
☐ PARACHOQUE DIANT.	☐ BANCOS DIANTEIROS	☐ ACENDEDOR DE CIGARROS
☐ FAROL LE	☐ BANCOS TRASEIROS	☐ EXTINTOR
☐ PISCA LE	☐ REVESTIMENTO (TETO/LATERAIS)	☐ CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS
☐ FAROL LD	☐ ASSOALHO	☐ CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS
☐ PISCA LD	☐ CARPETE	☐ MACACO
☐ PARALAMA DIANT. LD	☐ MAÇANETAS	☐ TRIÂNGULO
☐ PORTA DIANT. LD	ACESSÓRIOS	☐ TAPETES DE PORTAS MALAS
☐ VIDRO DA PORTA DIANT. LD	☐ ABS	☐ CHAVE DE RODAS
☐ COLUNAS DAS PORTAS LD	☐ AIR BAG	MECÂNICA
☐ SOLEIRA LD	☐ AR CONDICIONADO	☐ MOTOR
☐ RETROV. LD	☐ BANCOS DE COURO	☐ CAIXA DE CÂMBIO
☐ RETROV. INTERNO	☐ DIREÇÃO HIDRÁULICA	☐ CÂMBIO MANUAL
☐ MAÇANETAS DAS PORTAS LD	☐ SAIA	☐ CÂMBIO AUTOMÁTICO
☐ PORTA TRAZ. LD	☐ TETO SOLAR	☐ COMPRESSOR (AR CONDICIONADO)
☐ VIDRO DA PORTA TRAZ. LD	☐ TRAVA ELÉTRICA	☐ CARBURADOR OU INJEÇÃO ELETRÔNICA
☐ PARALAMA TRAZ. LD	☐ VIDRO ELÉTRICO	☐ BOMBA DE GASOLINA OU INJETORA (DIESEL)
☐ VIDRO LATERAL LD	☐ FAROL DE MILHA	☐ EMBREAGEM
☐ LATERAL TRAZ LD	☐ BAGAGEIRO	☐ FREIOS
☐ LANTERNA TRAZ. LD	☐ ENGATE	☐ AMORTECEDORES
☐ PISCA TRAZ. LD	☐ TOCA FITAS/CD/RÁDIO	☐ RADIADOR
☐ PARA CHOQUE TRAZ	☐ DISQUETEIRA	☐ BATERIA MARCA _____
☐ TAMPA TRAZ.	☐ AMPLIFICADOR	☐ MOTOR DE ARRANQUE
☐ VIDRO DA TAMPA TRAZ.	☐ ANTENA	☐ DISTRIBUIDOR
☐ LIMPADOR TRAZ.	☐ ALTO FALANTES DIANTEIROS	☐ CHAVE DE IGNIÇÃO
☐ LANTERNA TRAZ. LE	☐ ALTO FALANTES TRASEIROS	☐ SUSPENSÃO DIANTEIRA
☐ PISCA TRAZ. LE	☐ TACÓGRAFO	☐ SUSPENSÃO TRASEIRA
☐ LATERAL TRAZ. LE	☐ TAXIMETRO	☐ ESCAPAMENTO
☐ PARALAMA TRAZ. LE	☐ PLACA VERMELHA	☐ PNEU DIANTEIRO DIREITO _____
☐ VIDRO LATERAL LE	☐ KIT GÁS	☐ RODA DIANTEIRA DIREITA
☐ PORTA TRAZ. LE	☐ INSULFILM	☐ PNEU TRASEIRO DIREITO _____
☐ VIDRO DA PORTA TRAZ. LE	☐ TURBO ALIMENTAÇÃO	☐ RODA TRASEIRA DIREITA
☐ COLUNA DAS PORTAS LE	☐ AEROFÓLIO	☐ PNEU TRASEIRO ESQUERDO _____
☐ SOLEIRAS LE		☐ RODA TRASEIRA ESQUERDA
☐ PORTA DIANT. LE		☐ PNEU ESTEPE _____
☐ VIDRO DA PORTA DIANT. LE		☐ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO _____
☐ PARALAMA DIANT. LE		☐ RODA DIANTEIRA ESQUERDA

ITENS DE SEGURANÇA

☐ MACACO	☐ GRAVAÇÃO NOS VIDROS	☐ L	☐ T	☐ PB	☐
---------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

OBSERVAÇÕES GERAIS:

GRUPO DE ENERGIA SOLAR 40 48 RWP + CABOS
CONECTORES + 54 PLACAS SOLAR + 126 TRILHAS E 50W
DISJUNTOR

DATA: 08/09/24	ENTREGUE POR: [Assinatura]
C.I.:	

DATA: / /	RECEBIDO POR: [Assinatura]
C.I.:	

☐ Declaro que foi confrontado o laudo da seguradora (em anexo) com o estado físico do veículo e que nenhuma divergência foi encontrada.